

LATVIJAS REPUBLIKA  
DAUGAVPILS NOVADA DOME

Reģ. Nr. 90009117568, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss 654 76810, e-pasts: [dome@dnd.lv](mailto:dome@dnd.lv), [www.dnd.lv](http://www.dnd.lv)

2013.gada 13.maijā Nr.2.1.-19/ 510

Atbildes uz Pretendentu  
jautājumiem

Daugavpilī

Par atklātā konkursa „Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācija un rekonstrukcija” nolikumu (iepirkuma Id Nr. DND 2013/1/ERAF).

Pretendenta jautājums	Pasūtītāja atbilde
<b>Iepirkuma 1.daļa „Špoģu vidusskolas ēkas vienkāršota renovācija”</b>	
Specifikācija AS_spec_darbi (VS6) neatbilst VS1 sistēmas aprakstam un apsardzes sistēmas blokshēmai (VS-5). Specifikācijā adrešu sistēma ir uz BOSCH ICP-MAP5000 bāzes, bet sistēmas aprakstā un blokshēmā – DSC iekārta (PC1864PCB).	Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failus ar nosaukumiem „A1_1_pielik_Špogi_groz_02.05.2013” un „A1_2_pielikums_BA_Spogi_sk.ar_groz.02.05.2013.”
Darbu apjomu „VS” lapaspusē <ul style="list-style-type: none"><li>- 63. pozīcijā ir norādīti adrešu dūmu detektori BOSCH FAP-O 420 (126). Projektā nav minēts, kur adrešu dūmu detektoriem jābūt uzstādītiem un kur pieslēgtiem. Kā arī nav norādīts vai adrešu dūmu detektori BOSCH var strādāt ar adrešu paneli C-TEC`XFP`;</li><li>- Rasējumā „Principiālā shēma” UA-3 nav saprotams pie kā jāpieslēdz zonas (tā nav adrešu paneļa blokshēma);</li><li>- No specifikācijas nav saprotams, kādus paneļa XFP paplašināšanas moduļus ir plānots pielietot un kādu moduļu daudzumu plānots pielietot;</li><li>- Specifikācijā ir norādīts XFP tīkla paneļa komunikators, bet nav saprotama šī komunikatora nozīme;</li><li>- Projekta dokumentācijā nav norādīta barošanas bloka XFP-10G-SR nepieciešamība un pielietošanas vieta;</li><li>- Nav saprotams, kāpēc 24V ugunsdrošības signalizācijas sistēmas barošanai paredzēts tikai viens 12V akumulators;</li><li>- Specifikācijā minētas 8 trauksmes pogas, bet tās</li></ul>	Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failus ar nosaukumiem „A1_1_pielik_Špogi_groz_02.05.2013” un „A1_2_pielikums_BA_Spogi_sk.ar_groz.02.05.2013.”

<p>nav norādītas izvietojanas plānos;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balss izziņošanas sistēmas specifikācijā nav paredzēts mainīt esošo komutācijas skapi 19", kurā nav vietas izvietot papildus LBB1935/20, LBB1992/00 un akumulatora bloku YUASA 2x24A/H 24V;</li> <li>- Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas specifikācijā norādīts nepietiekams signālkabeļa un PVC aizsargcauruļu daudzums.</li> </ul>	
<p>Lokālās tāmes Nr.10 pozīcija Nr.108 „Lietus ūdeņu kanalizācijas caurule PP SN8 Ø110 vai analoga montāža, 350 m. Tehniskajā projektā nav atrodami nekādi rasējumi saistībā ar lietus ūdens kanalizācijas tīkliem, kā arī darbu apjomos iztrūkst pozīcijas lietus ūdens kanalizācijas piltuvju montāžai jumta konstrukcijā. Kā mums rīkoties, aprēķinot konkursa tāmi?</p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failu ar nosaukumu „A1_2_pielikums_BA_Spogi_sk.ar_groz.02.05.2013.”</p>
<p><b>Iepirkuma 2.daļa „Lāču pamatskolas rekonstrukcija”</b></p>	
<p>ŪKT sadaļā, 5.3. sējumā „Specifikācija ŪKT daļai” un ŪKT-2, ŪKT-3 rasējumos, kā arī paskaidrojuma rakstā ir norādīta „Ūdensapgādes tīkli izbūve Ū1” – 29,2m, bet darbu apjomos Nr.17 „Inženierkomunikācijas – ūdens un kanalizācijas <b>ārējie</b> tīkli (1. kārtā)” ir iekļauti apjomi „ūdensvada ievadmezgliem”, kuriem jāattiecas uz iekšējiem tīkliem, bet ārējo tīklu ierīkošanas darbu nav.</p> <p><b>Lūdzam precizēt šo neatbilstību.</b></p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failu ar nosaukumu „A2_2_pielik_Lāču skola BA_1karta_ar_groz.02.05.2013”</p>
<p><u>Tāmē Nr.2 telpā Nr. 1-27 – 193.p. un Nr. 1-28 – 201.p.</u> „Durvju ailes izveide” – Ailes izveide ķieģeļu sienā „420 mm” – 2,10m<sup>2</sup>; - Ailes apdare – 1 gab.; - Dzelzsbetona pārsedzes montāža – 1 gab. Telpās Nr. 1-27 un 1-28 pirmā stāva plānā AR-1 nav aiļu izsišanas, bet telpā Nr. 1-4 ir norādīta vienas ailes ierīkošana.</p> <p>Otrā stāvā plānā AR-3 ir norādīta aiļu izsišana telpās Nr.2-4 un 2-13, bet tāmē Nr. 3 147.p. ir norādīta tikai vienas ailes ierīkošana.</p> <p><b>Varbūt ir samainītas telpas un apjomi tāmēs Nr.2 un Nr.3?</b></p> <p><b>Lūdzam izsniegt dzelzsbetona pārsedžu izmērus un marku.</b> Vai šeit ir pareizi pielietota dzelzsbetona pārsedžu ierīkošana? Parasti, veicot aiļu ierīkošanu esošajās sienās, izmanto metāla pārsedzes ar turpmāko apmešanu.</p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failus ar nosaukumiem „A2_1_pielik_Lāči_groz_02.05.2013” un „A2_2_pielik_Lāču skola BA_1karta_ar_groz.02.05.2013”</p>
<p><u>Tāmē Nr. 11 sadaļā „Grīdas” G-2 tips, 6.p.</u> „Stiegrojuma siets D8 AIII 150x150 0,6m<sup>2</sup>” pie grīdas platības 140,32m<sup>2</sup>. <b>Varbūt ir pieļauta kļūda mērvienībā un jābūt 0,6tn.?</b></p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failu ar nosaukumu „A2_2_pielik_Lāču skola BA_1karta_ar_groz.02.05.2013”</p>

<p>Analoģiski - G-3 tips, 6.p. pie grīdas platības 17,14m<sup>2</sup> stiegrojuma siets ir 0,04m<sup>2</sup>. <b>Varbūt ir pieļauta kļūda un jābūt 0,04tn?</b></p>	
<p><u>Tāmē Nr.2</u> pirmā stāva grīdu ierīkošanā nav ņemta vērā grīdas siltumizolācija, kaut gan rasējumos AR-39 – AR – 44 tā ir paredzēta.</p> <p><b>Lūdzam risināt šo neatbilstību un izsniegt izmainītus darbu veidus, veicot grīdu ierīkošanu 1. stāvā, turklāt 1. stāvā ir izvietotas pirmskolas grupas.</b></p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failus ar nosaukumiem „A2_1_pielik_Lāči_groz_02.05.2013” un „A2_2_pielik_Lāču skola BA_1karta_ar_groz.02.05.2013”</p>
<p><u>Tāmē Nr. 3</u> telpās Nr. 2-2; 2-9, grīdas tips G1, nav iekļauta grīdas siltumizolācija (sk. AR-39); telpās Nr. 2-3, 2-4, 2-12, 2-13, grīdas tips G-2, nav iekļauta grīdas siltumizolācija (sk. AR-40).</p> <p><b>Lūdzam risināt šo neatbilstību.</b></p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failus ar nosaukumiem „A2_1_pielik_Lāči_groz_02.05.2013” un „A2_2_pielik_Lāču skola BA_1karta_ar_groz.02.05.2013”</p>
<p><u>Tāmē Nr. 4</u> telpā Nr. 3-3, grīdas tips G-2, nav iekļauta grīdas siltumizolācija (sk. AR-40).</p> <p><b>Lūdzam risināt šo neatbilstību.</b></p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failus ar nosaukumiem „A2_1_pielik_Lāči_groz_02.05.2013” un „A2_2_pielik_Lāču skola BA_1karta_ar_groz.02.05.2013”</p>
<p><u>Tāmēs Nr.2, Nr.3, Nr.4</u> griestu GR-1, GR-2 tipa ierīkošanā, AR-49 un AR-50 un apdares kartēs AR-31 – AR-33, AR-35 ir sajaukti griestu tipi un to apjomi.</p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failus ar nosaukumiem „A2_1_pielik_Lāči_groz_02.05.2013” un „A2_2_pielik_Lāču skola BA_1karta_ar_groz.02.05.2013”</p>
<p>Apdares kartes AR-31 – AR-35 neatbilst darbu apjomiem <u>tāmēs Nr.2, 3, 4</u> – telpas Nr. 1-1, 1-3, 1-4, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-23, 1-24, 1-26, 1-27, 1-28, 1-29, 1-32, 1-33, 1-34, 1-35, 2-12, 2-13, 2-17, 2-24, 3-4, 3-12, 3-13, 3-17, 3-26.</p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failus ar nosaukumiem „A2_1_pielik_Lāči_groz_02.05.2013” un „A2_2_pielik_Lāču skola BA_1karta_ar_groz.02.05.2013”</p>
<p>Sporta zālē grīdu konstrukcijas G-1,G-2,G-3,G-4,G-5,G-6 AR-39 –AR-44 neatbilst darbu apjomiem Nr. 11 sadaļā „Grīdas”.</p> <p><b>Lūdzam risināt šo neatbilstību.</b></p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;lwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failus ar nosaukumiem „A2_1_pielik_Lāči_groz_02.05.2013” un</p>

„A2\_2\_pielik\_Lāču skola BA\_1karta\_ar\_groz.02.05.2013”

Sporta zālē AR-23, AR-28 ir divi piekārgriestu veidi: „Piekārtie griesti no perforētām metāla loksņēm” un „Minerālšķiedras paneļu iekārto griestu sistēmas”, bet darbu apjomos Nr. 11 sadaļā „Griesti” ir norādīta „Piekārto griestu D12 sistēma” no ģipškartona un „Metāla profilētas loksnes Square Q10, 10\*7,41\*1 Mevaco”.

**Ko ņemt par pamatu? Lūdzam risināt šo neatbilstību.**

Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&Iwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0> failā ar nosaukumu „A\_pielikuma\_grozījumi\_2013\_05\_02” failus ar nosaukumiem „A2\_1\_pielik\_Lāči\_groz\_02.05.2013” un „A2\_2\_pielik\_Lāču skola BA\_1karta\_ar\_groz.02.05.2013”

Apdares karte sporta zālei AR-34 neatbilst darbu apjomiem Nr.11:

	Tāmē	AR-34
G-2	140,32m <sup>2</sup>	122,52m <sup>2</sup>
G-3	17,14m <sup>2</sup>	18,65m <sup>2</sup>
G-4	65,91m <sup>2</sup>	28,10m <sup>2</sup>

Turklāt, darbu apjomos „Klona grīda Estriks 70mm” arī ir norādīta grīdās G5 un G6 – 95,24m<sup>2</sup> + 4m<sup>2</sup>.

	Tāmē	AR-34
PVC Grīdlīstes Arbiton 210,9m		176,96m

Sienu apdare krāsošana 1059,36m<sup>2</sup> 813m<sup>2</sup>

Griestu apdare betona virsmas slīpēšana 24,24m<sup>2</sup>+121,68m<sup>2</sup> 13,17m<sup>2</sup>

Piekārtie griesti D11 sistēma 101,8m<sup>2</sup> 131,07m<sup>2</sup>

Piekārtie griesti D12 sistēma 165,15m<sup>2</sup> 95,25m<sup>2</sup>

Turklāt, AR-49 sistēma D-12 nav izpildīta no ģipškartona.

Veicot apjomu pārbaudi pēc rasējumiem AR-23 un AR-28, apdares apjomi nesakrīt ne ar apdares karti AR-34, ne ar darbu apjomiem Nr.11.

**Lūdzam risināt šo neatbilstību.**

Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&Iwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0> failā ar nosaukumu „A\_pielikuma\_grozījumi\_2013\_05\_02” failus ar nosaukumiem „A2\_1\_pielik\_Lāči\_groz\_02.05.2013” un „A2\_2\_pielik\_Lāču skola BA\_1karta\_ar\_groz.02.05.2013”

Darbu apjomos Nr. 11 sadaļā „Grīdas” konstatēta trīskārša neatbilstība starp darbu apjomiem, konstruktīviem rasējumiem un grīdu plāniem:


Darbu apjomi	G-1	G-2	G-3	G-4	G-5	G-6
AR-34, AR-55	G-7	G-8	G-9	G-10	G-11	
AR-21, AR-26	Norādīti četri grīdu tipi.					

**Lūdzam risināt šo neatbilstību. Ko ņemt par pamatu?**

Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&Iwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0> failā ar nosaukumu „A\_pielikuma\_grozījumi\_2013\_05\_02” failus ar nosaukumiem „A2\_1\_pielik\_Lāči\_groz\_02.05.2013” un „A2\_2\_pielik\_Lāču skola BA\_1karta\_ar\_groz.02.05.2013”

<p>Lāču skolai minētas akmens masas grīdas flīzes 20x20cm Villeroy&amp;Boch B306, pēc piegādātāju sniegtās informācijas šīs ir keramiskās sienu flīzes. Lūdzam precizēt.</p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;Iwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;Iwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failus ar nosaukumiem „A2_1_pielik_Lāči_groz_02.05.2013” un „A2_2_pielik_Lāču skola BA_1karta_ar_groz.02.05.2013”</p>
<p>Lāču skolai Vispārceltniecisko darbu apjomos sporta zālei grīdām G-3 pie darbiem norādīts stiegrojums D 8 AIII 150x150, tālāk pie materiāliem norādīts D6 AIII 200x200. Precizēt informāciju.</p>	<p>Lūdzam skatīt Pasūtītāja mājaslapā <a href="http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;Iwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0">http://www.dnd.lv/Iepirkumi.aspx?qid=m5574&amp;Iwbayid=c7f88101-c870-415e-9907-6015360f05a0</a> failā ar nosaukumu „A_pielikuma_grozījumi_2013_05_02” failus ar nosaukumiem „A2_1_pielik_Lāči_groz_02.05.2013” un „A2_2_pielik_Lāču skola BA_1karta_ar_groz.02.05.2013”</p>

Daugavpils novada pašvaldības  
izpilddirektores 1.vietniece



I.Natarova

O.Sokolovska  
t.65422235