



PIEZĪMES

1. xxx.xx"- Atzīmes precizēt būvniecības laikā

2. Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanas vietās ar projektējamajiem tīkliem precizējami ar šurfešanu.

- Grunts sastāva raksturojums
- 2 Augsne (Or)
 - 6" Putekļaina smiltis, vidēji blīva (siSa)
 - 7" Smalka smiltis, vidēji blīva (fSaP)
 - 10" Grantaina smiltis, vidēji blīva (grSa)
 - 14 Mālsmiltis (CIL)

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvve	Višķu sociālās aprūpes centra ēkas siltumapgādes pievada atjaunošana, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
Proj. Vadītāja	T.Loginova		03.2016.		
Dajas vad.	L.Vorobieva		03.2016.	Lapas nosaukums	
Izstrādāja	O.Novickis		03.2016.		Ārējo siltumtīklu garenprofils
				Objekta reģistrācijas Nr.	86/15
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka SAT
				Lapa	3
				Mērogs	Mh1:500 Mv1:100
					EL
					Ekolatsia
					Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
					Daugavpils, LV-5401
					L.Preču 38a tālr.654-24646